

Величина присоединенной мощности энергопринимающего оборудования (трансформаторов)

№ п/п	Место установки трансформаторов	Напряжение, В		Мощность трансформатора, кВА			Питающий фидер	Характер нагрузки
		Рабочее	Высшее	Рабочая	В т.ч. на непроизводственно е потребление	Резервная		
1	ОРУ п/ст Ангжеромаш 35/6кВ	6300	35000	15000			35-А-8	производство
2	ОРУ п/ст Ангжеромаш 35/6кВ	6300	35000	15000			35-А-28	производство
	Итого			30000				

Главный энергетик



Павлов В.А.