

Величина присоединенной мощности энергопринимающего оборудования (трансформаторов)

№ п/п	Место установки трансформаторов	Напряжение, В		Рабочая	Мощность трансформатора, кВА		Питающий фидер	Характер нагрузки
		Рабочее	Вышее		В т.ч. на непроизводственное потребление	Резервная		
1	ОРУ п/ст Анжеромаш 35/6 кВ	6300	35000	15000			35-А-8	производство
2	ОРУ п/ст Анжеромаш 35/6 кВ	6300	35000	15000			35-А-28	производство
3	Итого			30000				

Главный энергетик



Павлов В.А.